

RTI – Bothfeld, Begehung der Sutelstraße

04.11.2022, 16.00

Ergebnisse Gruppe 1

TN: G. Bohl, S. Seffer, D. Mallwitz, W. Kohnen, W. Butz

Ostseite Sparkasse - Geschäfte (Domino Pizza u.a) – Gleisharfe – ÜSTRA-Depot – Platz der Klein-Buchholzer Bürger – Bothfelder Platz

Ampel 1 (Kreuzung Podbi, Sutelstraße)

- keine fühlbaren Orientierungen für Blinde im Boden (taktiles Leitsystem mangelhaft), akustischer Signalgeber wurde abgebaut (provisorische Ampel besitzt keinen), Grünphasen sind zu kurz
- Bordsteinabsenkung für Rollstuhlfahrer schmal; Rollstuhlfahrer müssen bei Überfüllung an der Ampel über 20 m bis „Domino-Pizza“ ausweichen um wieder eine Absenkung im Bürgersteig zu finden

Bürgersteig

- Sparkasse: gute Zugänglichkeit durch Rampen
- gute Breite, gut taktil abgegrenzter Radweg; Problem: Falschparker auf Radweg und Bürgersteig, trotz deutlich ausgeschildertem absolutem Halteverbot (allein in der Begehungszeit wurden 3 Fälle beobachtet), dadurch ausweichende Radfahrer (beidseitig) mit Behinderungen und gefährlichen Situationen mit Fußgängern, erschwerend hinzu kommen vereinzelte Werbeträger
- keine Zonierung auf dem breiten grauen Bürgersteig

Gleisharfe

- keine Wegemarkierung, weder optisch noch taktil für Fußgänger, Radfahrer – gleichzeitig geradaus und rechtsabbiegender Verkehr auf den Parkplatz vor dem ÜSTRA-Depot über zahlreiche Gleise und z.T. Stolperfallen durch Pflastersteine und Metallgitter
- auf den Gleisen rechtsabbiegende Autos (beide Richtungen), Radfahrer, Fußgänger, Straßenbahn, Rollstuhlfahrer- die Situation ist für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich und bedarf einer grundsätzlichen Neugestaltung und Lösung
- Ampelanzeige für zum Betriebshof rechts abbiegende Straßenbahn ist allein auf den Autoverkehr gerichtet, eine Signalisierung für Fußgänger: Fehlanzeige

ÜSTRA-Depot

- auf der gesamten Parkplatzlänge sind die Geschäfte nur über zwei Stufen zu erreichen; keine Rampe oder Absenkung, nächste Gelegenheit zum Erreichen erst nach Rechtsabbiegen auf dem Parkplatz zwischen parkenden Autos bei Bäckerei Landrehr

Platz der Klein-Buchholzer Bürger

- gefährliche Engstelle durch Baustelle, Gedränge an Baustellenampel

Bürgersteig und Radweg bis Bothfelder Platz

- Radweg taktil und optisch abgegrenzt, Bürgersteigbreite o.k., keine besonderen Hindernisse, abgesehen von vereinzelten Stolperfallen durch Schacht-Deckel im Boden
- zahlreiche, für Rollstuhlfahrer und andere Verkehrsteilnehmer schlecht einsehbare Ein- und Ausfahrten



